



## **Bubblemat**

Tapis anti-fatigue esthétique à surface à bulles











- Sa surface à bulles en relief stimule la circulation sanguine des pieds et des jambes.
- L'amortissement des pas améliore le confort pour le travail en station debout prolongée.
- Tapis indépendants pour postes de travail et sections emboîtables disponibles pour les chaînes de production plus longues.



## les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
BF010004	0,6 m x 0,9 m	Noir	6.35
BF010003	0,6 m x 0,9 m	Noir	6.35
BF010002	0,9 m x 1,2 m	Noir	10.5
BF010001	0,6 m x 0,9 m	Noir	6.35

## Spécifications techniques

Matériau	Caoutchouc naturel
Contenu en matériaux recyclés %	43%
Contenu en matière naturelle %	57
Finition de	À bulles

Hauteur du produit  Min. Température de fonctionnement  Max. Température de fonctionnement  Résistance aux produits chimiques  Environnement indiqué  Résistance aux UV  Applications  Secteur industriel général
Température de fonctionnement  Max.  Température de +50°C fonctionnement  Résistance aux produits chimiques  Environnement indiqué  Résistance aux UV  Applications  -30°C  -30°C  -30°C  Non résistant aux produits gras et aux huiles minérales  Non résistant aux produits gras et aux huiles minérales  Oui  Secteur industriel général
Température de fonctionnement  Résistance aux produits produits gras et aux huiles minérales  Environnement indiqué  Résistance aux UV  Applications  +50°C  Non résistant aux produits gras et aux huiles minérales  Adapté aux environnements essentiellement secs  Oui  Secteur industriel général
Produits chimiques  Environnement indiqué  Résistance aux UV  Non résistant aux produits gras et aux huiles minérales  Adapté aux environnements essentiellement secs  Oui  Applications  Secteur industriel général
indiqué  Résistance aux UV  Applications  Adapté aux environnements essentiellement secs  Oui  Secteur industriel général
Oui  Applications  Secteur industriel général
Secteur industriel general
typiques
Pose Tapis emboîtables en pose libre
Retirer la saleté et les débris du tapis en utilisant un tuyau haute pression (n'excédant pas 60 psi). Pour un meilleur résultat, utiliser un détergent doux  Nettoyage (pH 4,0–9,0) pour nettoyer le tapis. Ne pas utiliser de vapeur, ni de dégraissants, ni de produits chimiques caustiques. Ne pas nettoyer les tapis avec une machine.
Résistance à la traction 3 MPa
Élongation 250%
Processus de fabrication Moulage par compression

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeurope.fr

www.coba.com/fr/